

Motion riktad till Brännö samfällighets årsmöte i Mars 2017.
Angående Galteröbrons underhåll och reparationsbehov.

Bron till Galterö används frekvent och är mycket omtyckt.
Då entreprenören byggde den användes sjösand vilket var ett
sämre val.

Det företaget existerar enligt uppgift inte längre så frågan är här
med lösnings-baserad.

Under brons ytskikt knotten finns sjösand som vid högvatten
spolas bort och det uppstår håligheter med underminering och
skaderisk som följd.

Bron har kontinuerligt på ideell basis reparerats. Den används av
många människor och är i samfällid ägo.

Förslagsvis tar

Samfällighetsföreningen hjälp av en entreprenör som reparerar
bron.

Knotten behöver lyftas bort, sjösanden spolas ur och ersättas men
sten exv. 0,18 och därefter åter placera knotten.

Man bör samtidigt även förstärka norra rampen genom att höja
den något ytterligare med småsten och grus.

En bedömning av tidsåtgång är troligen c:a tre man in tre dagar
plus grus c:a 10 m³, sättsand och betong.

Projekt-detaljerna bör kunna nås av styrelsens representant och
entreprenören.

Med vänlig hälsning,

Henrik Sjöstrand

10:4

henriseashore@hotmail.com